

550/4  
С 439/1

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ОСЕМ)

I издание

Разработано УП Комиссией на годовом совещании в г. Гаване с 16 по 20 апреля 1984 г.

Дата вступления в силу: 30 августа 1984 г.

Примечание: Рекомендации обозначены "+"

0 + Р  
550/4

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ДЕТАЛЕЙ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ  
ВАГОНОВ

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЙ  
ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

**Оглавление:**

- 1 - Цель памятки
- 2 - Область применения
- 3 - Принцип заземления
- 4 - Заземление кузова вагона
- 5 - Заземление деталей вагона
- 6 - Заземление электрооборудования
- 7 - Антенны
- 8 - Грузовые вагоны

Приложение I - Размещение защитных сопротивлений и заземляющих контактов за тележке

Приложение II - Заземляющее соединение

**1. Цель памятки**

Эта памятка содержит требования к защитному заземлению вагонов, чтобы, например,

- защитить людей и животных от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям вагонов,
- избежать опасного образования искр от статического заряда.

**2. Область применения**

Для вагонов, используемых в международном сообщении.

**3. Принцип заземления**

Все металлические части вагонов

- к которым могут прикасаться люди или животные и на которых, например, при неисправности электрооборудования подвижного состава или при соприкосновении со связующими элементами контактной сети, может возникнуть высокое напряжение;

на которых может образоваться статический заряд, производящий к образованию искр и к несчастным случаям при перевозке опасных грузов.

следует заземлять на рельсовый путь возможно меньшим сопротивлением.

#### 4. Заземление кузова вагона

4.1. Электрическое сопротивление между металлическими деталями и рельсом не должно превышать

- 0,05 Ом для пассажирских вагонов
- 0,15 Ом для грузовых вагонов.

Эти величины измеряются при прохождении тока постоянной силы 50 А, при этом напряжение не должно превышать 50 В.

4.2. Вагоны, которые не обеспечивают величины по п.4.1 из-за применения плохо электропроводящих материалов в подшипниках или подшипниках и т.д., следует оборудовать при необходимости следующими защитными соединениями:

4.2.1. кузов вагона следует соединить проводами с нижней рамой не менее, чем в двух разных местах;

4.2.2. нижняя рама должна иметь электропроводящее соединение с рамой каждой тележки минимум один раз;

4.2.3. рама каждой тележки должна быть надежно заземлена минимум на одну колесную пару, например, на одну буксу проводом или при помощи щеточного заземления.

— В общем, как средства заземления достаточно одного провода, прикрепленного к буксе. Применение щеточного заземления должно быть решено в зависимости от допустимости прохождения тока через подшипники;

4.2.4. у двухосных вагонов нижнюю раму следует заземлить по одному разу на обе колесные пары.

4.3. Заземляющие провода могут быть изолированными или иметь изоляцию; должны изготавливаться из защищенного от коррозии тяжкого материала и иметь поперечное сечение, электрическая проводимость которого должна быть равна или больше

проводимости медного провода с площадью сечения  $35 \text{ мм}^2$ . Провода должны быть хорошо видны и прокреплены так, чтобы исключить механические повреждения.

### 5. Заземление частей вагона

5.1. Металлические части крыши, которые соединены с токодводящими открытыми изнутри частями кузова, должны быть надежно заземлены на кузов вагона.

5.2. Вагоны открытого типа, например, вагоны для перевозки автомобилей, при наличии в них людей при эксплуатации под контактной сетью должны быть оборудованы таким защитным элементом, которые неисправные свисающие части контактной сети заземляют на рельсовый путь и остаются вне досягаемости находящихся на вагоне людей.

5.3. Вагоны, перевозящие опасные грузы (приложение 4 к СМГС), например, вагоны-мастерни, должен быть защищен от опасного образования искр, от статического заряда или от свисающих элементов контактной сети. Более подробные данные о средствах защитного заземления можно найти в памятках для соответствующего подвижного состава.

Правила перевозки опасных грузов содержатся в памятке МСЕЦ № 431-2.

### 6. Заземление электрооборудования

6.1. Все, не находящиеся под напряжением незакрытые металлические части электрооборудования вагонов, которые подключены к электрической магистрали поезда, должны быть надежно заземлены.

6.1.1. Провод защитного заземления должен быть выполнен из меди и иметь поперечное сечение не менее  $4 \text{ мм}^2$ .

6.1.2. Шина защитного заземления электрической установки с  $U > 1000 \text{ В}$ , должна быть соединена двумя металлическими проводами с кузовом вагона. Эти провода должны быть толстыми и иметь поперечное сечение, электрическая проводимость которого равна или больше проводимости медного проводника с площадью сечения  $10 \text{ мм}^2$ ; они могут быть без изоляции или изолированы.

6.1.3. Как правило, все токоведущие стационарные провода для  $U > 1000$  В следует защитить заземленными металлическими трубами или заземленной металлической оболочкой.

6.1.4. Поперечное сечение заземляющего провода для штепсель межвагонного соединения должно соответствовать проводимости медного провода с площадью сечения минимум  $25 \text{ mm}^2$ .

6.2. Все незакрытые, не находящиеся под напряжением металлические детали подвижного состава, которые не относятся к пункту 6.1, но могут непреднамеренно оказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены в том случае, если номинальное напряжение соответствующего электрического элемента превышает следующие величины:

- при постоянном токе 50 В
- при переменном токе 24 В
- в трехфазной сети с заземленным нулевым потенциалом с линейным напряжением 42 В.

Поперечное сечение проводов заземления устанавливают в соответствии с поперечным сечением токопроводящего провода, оно должно иметь такие размеры, чтобы предохранители надежно срабатывали при неисправностях.

### 6.3. Заземляющие контакты

+ 6.3.1. Буксы пассажирских поездов могут быть защищены электрической изоляцией, чтобы препятствовать повреждению буксовых узлов при прохождении тока.

6.3.2. В этом случае необходимо как минимум

- на одной буксе иметь один заземляющий контакт,
- на каждой из остальных букс, не оборудованных заземляющим контактом, иметь защитное сопротивление величиной от 40 до 1000 Ом.

+ 6.3.3. Принципиальная схема показана в приложении I.

### 7. Антенны

Антенны, установленные на наружной стороне вагона, должны соответствовать следующим требованиям:

7.1. Проводящие элементы антены должны быть с помощью ударопрочного изолирующего материала полностью защищены от напряжений контактной сети.

7.2. Антена должна быть сконструирована как блок, соединенный в одной точке с землей (статически заземленная антена).

7.3. Антены, установленные на наружной стороне вагона без выполнения требований, приведенных впп. 7.1 и 7.2, должны быть отделены от закрытых элементов внутри вагона с помощью высоковольтного конденсатора в комбинации с отводами перенапряжения.


#### 8. Грузовые вагоны

Заземляющие устройства кузова тележечного вагона, штифты которых покрыты композиционным материалом, должны быть взаимозаменяемы с размерами согласно приложению II.

Заземляющие провода прокрепляются к тележкам и кузову согласно памятке МСЭД 510-1, приложение 12.

ANLAGE I  
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ANORDNUNG VON SCHUTZWIDERSTÄNDEN UND ERDUNGSKONTAKT AN EINER DREIGESTELL  
PAARWEHR ZUMTHES COMPOTIVEHENI И ЗАСЕМЛЕННЫХ КОНТАКТОВ НА ОДНОЙ ТРЕИСТЕЛ



- |  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| 1 - Wagenkasten<br>Кузов вагона                                    | 2 - Drehgestell<br>Тележка | 3 - Lagerisolation<br>Изоляция буксы       |
| 4 - Achslager<br>Подшипник   | 5 - Achse<br>Ось           | 6 - Erdungs kontakt<br>Заземляющий контакт |
| 7 - Schutzwiderstand 40-100 Ω<br>Заштитное сопротивление 40-100 МΩ | 8 - Schloss<br>Ремес       |  |

## ANLAGE II

## Приложение II

## ERDVERBINDUNGEN - AUSTAUSCHBARKEIT

Заземляющее соединение-Взаимозаменяемость



Flexibler Leiter  $35 \text{ mm}^2$  Durch-  
schnitt verzinnter Kupferdraht

Гибкий проводник-оцинкованный медный кабель  
с поперечным сечением  $35 \text{ mm}^2$

Schmirlhülse /gegebenenfalls/

Экранирующая оболочка (может использоваться)

Kupferkabelschuh, verzinkt

Кабельное ушко, медное, оцинкованное